



Vakuum - Sensoren



Vakuum – Sensor zum Überwachen der Saugfunktion

Anschluss direkt zum Einstecken in ein Steckverbindungs-T 6mm. Ausgerüstet mit Piezo Element für ein langes Leben, LED Anzeige ON. Es können extrem schnelle Taktzeiten gefahren werden. Funktioniert mit Gleichstrom 12-24V DC. Extram praktisch und kompakt.

Artikel	Modell	D1	Druckbereich	Einstellbereich	Funktion	VP1
X00084084	PS1000-R06L-Q	6 mm	-1 bar/+10 bar	-1 bar/ +4.5 bar	Druck \geq ON	121.70
X00082170	PS1100-R06L-Q	6 mm	-1 bar/+10 bar	-1 bar/+4 bar	Druck \leq ON	121.70
X00967692	PS1200-R06L-Q	6 mm	-1 bar/+5 bar	-1 bar - 0 bar	Druck \leq ON	121.70



Vakuum – Digitalmanometer mit Schaltfunktion

Gut abzulesen mit den grossen Zahlen, die zweifarbig rot/grün angezeigt werden. Einfache Einstellung der Grenzwerte. Modell mit zwei einzeln einstellbaren PNP Kontakten oder mit einem PNP und einem Analogausgang 4-20 mA. Gewinde an der Rückseite G 1/8 wie ein normales Manometer. Viele sinnvolle Montageoptionen.

Artikel	Modell	G1	Einstellbereich	Funktion	A1	A2	A3	VP1
X00493760	ZSE30A-01-B-G	G 1/8	-1 bar - 0 bar	2 x PNP	30 mm	30 mm	43 mm	125.65
X00518854	ZSE30A-01-F-G	G 1/8	-1 bar - 0 bar	*	30 mm	30 mm	43 mm	132.80
X00493759	ZSE30AF-01-B-G	G 1/8	-1 bar/+1 bar	2 x PNP	30 mm	30 mm	43 mm	125.65
X00493752	ZSE30AF-01-F-G	G 1/8	-1 bar/+1 bar	*	30 mm	30 mm	43 mm	132.80

* 1 x PNP + 1 x 4-20 mA

Empfohlenes Zubehör								VP1
X00486614	ZS-38-A1	Befestigungselement unten						6.85
X00486616	ZS-38-A2	Befestigungselement Seite						6.85
X00061421	ZS-27-C	Adapter für Schalttafeteilbau						5.05
X00115469	ZS-27-D	Adapter für Schalttafeteil mit Frontabdeckung						12.60
X00486626	ZS-38-3G	Kabel mit Stecker und Kappe 2 m 3 polig						25.45
X00481636	ZS-38-4G	Kabel mit Stecker und Kappe 2 m 4 polig						25.45