

## Zubehör

Artikel- bezeichnung	Modell	Beschreibung	Preis CHF
-------------------------	--------	--------------	-----------

## Staubschutz-Filterset



IDF-FL201	IDFA3E	Staubschutz-Filterset	17,00
IDF-FL202	IDFA4E	Staubschutz-Filterset	17,00
IDF-FL203	IDFA6E	Staubschutz-Filterset	21,90
IDF-FL204	IDFA8E	Staubschutz-Filterset	25,10
IDF-FL205	IDFA11E	Staubschutz-Filterset	25,90
IDF-FL206	IDFA15E	Staubschutz-Filterset	29,15
IDF-FL207	IDFA22E	Staubschutz-Filterset	54,25
IDF-FL208	IDFA37E	Staubschutz-Filterset	64,00
IDF-FL213	IDFA55E	Staubschutz-Filterset	75,10
IDF-FL214	IDFA75E	Staubschutz-Filterset	87,30
IDF-FL219	IDFA100F, IDFA125F	Staubschutz-Filterset	158,00
IDF-FL220	IDFA150F	Staubschutz-Filterset	235,95

## Bypass-Leitungsset bis 1 MPa / 10 bar (Rc, R-Gewinde)



IDF-BP302	IDFA3E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	158,65
IDF-BP303	IDFA4E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	158,65
IDF-BP304	IDFA6E bis 11E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	190,25
IDF-BP316	IDFA15E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	250,15
IDF-BP317	IDFA22E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	250,95
IDF-BP318	IDFA37E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	390,20
IDF-BP325	IDFA55E bis 75E	Bypass-Leitungsset (Rc, R-Gewinde)	783,15

## Fundamentbolzen




IDF-AB500	IDFA4E bis 75E	Fundamentbolzenset (4 Stk.), M10, L = 50 mm	44,55
IDF-AB501	IDFA100F bis 150F	Fundamentbolzenset (4 Stk.), M10, L = 70 mm	48,65

## Service Set

Artikel- bezeichnung	Modell	Beschreibung	Preis CHF
-------------------------	--------	--------------	-----------

## Service Set für automatischen Kondensatablass

AD38	IDFA3E bis 4E	Ersatzteil autom. Kondensatablass (bis 1 MPa / 10 bar)	32,25
IDF-S0086	IDFA6E bis 8E (Option K)	Ersatzteil autom. Kondensatablass (bis 1,6 MPa / 16 bar)	150,20
ADH-E400	IDFA11E bis 75E (Option L) IDFA100F bis 150F	Ersatzteil autom. Hochleistungs-Konden- satablass (bis 1,6 MPa / 16 bar)	277,15

Service-Set für Hochleistungs-  
Kondensatablass (ADH-E400)Gehäuse (Das Gehäuse des Hochleistungs-Kondensatablasses ADH4000 wird  
bei Bestellung des Service-Sets ADH-E400 nicht mitgeliefert)